화면 1. 처음 화면 — 연수구 충전기 전체 현황

연수구 충전기 6,591대 가운데 지금 비어 있는 충전기 수, 누구나 들어갈 수 있는 빈 자리 수, 표시를 믿기 어려운 충전기 목록, 담당 기관에 보낼 문의 묶음을 한 화면에 보여 줍니다.

인천 연수구 · 전기차 충전기 6,591대 · 5분마다 관측

전기차 충전, 지금 바로 서비스

지금 «비어 있음»으로 표시된 충전기는 **3,495대**이고, 그중 **누구나 들어갈 수 있는 곳**의 빈 자리는 **345대**입니다. 표시를 믿기 어려운 충전기는 **928대**(그중 7일 넘게 **14대**)입니다.

마지막 관측

2026-10-30 23:02

비어 있음

3,495 대

공공데이터의 «비어 있음» 표시를 그대로 센 수입니다. 그중 누구나 들어갈 수 있는 곳은 **345대**(연수구 충전기 6,591대 중 공공 개방 505대).

충전 중

2,136 대

«충전중» 표시가 24시간 안쪽인 것만 셉니다.

표시를 믿기 어려움

928 대

굳음 · 모순 · 통신이상 · 미확인 — 단정하지 않고 관측된 사실만 셉니다.



그중 7일 넘게

14 대

현장 확인이 필요한 충전기입니다.

우리 아파트에 지금 빈 자리가 있나

없으면 우리 아파트를 빼고 가장 가까운 빈 자리를 대신 보여 줍니다 · 충전기 등록이 없는 아파트도 찾힙니다(연수구 단지 195곳)

우리 아파트 이름이나 주소 — 예: 랜드마크로 20 · 호반써밋 · SK뷰

내 근처에서 지금 쓸 수 있는 충전기

동·아파트·도로명으로 찾거나, 내 위치로 가까운 순 · 같은 주소는 한 줄로

예: 송도동 · 더샵 · 컨벤시아대로

1 km 안

누구나 들어갈 수 있는 곳만

믿기 어려운 표시는 숨김

장소	거리	출력	표시
위에 동네 이름을 넣거나 «내 위치로 찾기»를 누르세요.			

표시를 믿기 어려운 충전기 928대 · 충전소 274곳

단정하지 않고 «관측된 사실»만 · 충전소 한 줄 · 단단한 증거·오래된 순

전체 928 | 기록 모순 95 | «충전중» 굳음 136 | 통신이상(원본) 422 | 상태 미확인(원본) 275

이 목록에서 찾기 — 예: 더샵 · 홈플러스

충전소 274곳 · 충전기 928대 — 앞 5곳

충전소	무엇이 이상한가
송도 트리플스트리트(A/B/C/D동) 35대 중 6대	기록 모순 2 · «충전중» 굳음 1 · 통신이상(원본) 3 ▶ 충전기 6대 펼치기
인천 옥련3차현대아파트_302동 5대 중 3대	기록 모순 2 · «충전중» 굳음 1 ▶ 충전기 3대 펼치기
인천 연수1차우성아파트_104동 앞 6대 중 1대	기록 모순 1 ▶ 충전기 1대 펼치기
인천 송도자이크리스탈오션_B1F 102동 옆-1 9대 중 2대	기록 모순 1 · «충전중» 굳음 1 ▶ 충전기 2대 펼치기
인천 송도자이크리스탈오션_B1F 107동 옆 좌측 6대 중 1대	기록 모순 1 ▶ 충전기 1대 펼치기

표시를 바로잡는 중 묶음 3 · 보낸 묶음 0

민원·신고 현황 — 보낸 뒤 원본 표시가 실제로 바뀌었는지 이 화면의 관측으로 되잽니다

무엇을	상태	대상	보낸 날 · 회신	바뀐 표시
7일 넘게 «충전중» 표시가 그대로인 충전기의 현장 확인과 표시 정정 요청 7일 넘게 «충전중» 표시가 그대로인 충전기	준비 중	14대	아직 보내지 않았습니다	–
한 기록이 스스로 어긋난 충전기(«충전중»인데 그 충전이 끝났다고도 적힘)의 데이터 정정 요청 한 기록이 스스로 어긋난 충전기 (충전중인데 그 충전이 끝났다고도 적힘)	준비 중	95대	아직 보내지 않았습니다	–
등록 주소와 좌표가 어긋난 충전기의 등록 좌표 정정 요청 등록 주소와 좌표가 어긋난 충전기 (연수구 주소인데 좌표가 구 밖이거나, 같은 주소의 다른 충전기와 1 km 넘게 떨어짐)	준비 중	127대	아직 보내지 않았습니다	–

이 화면을 읽는 법

네 줄

표시	«비어 있음»은 원본의 표시다공공데이터가 그렇게 말한다는 뜻이지 우리가 확인한 것이 아닙니다. 다만 그 표시가 며칠째 안 바뀌는지는 셀 수 있습니다.
대수	«등록 N대»는 사업자가 낸 수, «확인 M대»는 충전이 관측된 수최근 30일 안에 남과 다른 시각에 충전을 끝낸 기록이 있으면 «확인»입니다. 기록이 없는 충전기는 «없다»가 아니라 «못 봤다»입니다. 끝난 충전 시각이 다른 충전기와 초까지 똑같기만 하면 «중복 의심»으로 따로 셉니다.
굳음	24시간 넘게 «충전중»이면 믿기 어렵다고 본다완속 밤샘 충전도 24시간을 넘기진 않습니다. 이 문턱 아래는 판단하지 않습니다.
모순	한 기록이 스스로 어긋난 것은 문턱이 필요 없다 「지금 충전 중」과 「그 충전은 끝났다」를 같은 줄이 동시에 말하면, 그 줄은 사실이 아닙니다.

이 화면은 공공데이터를 5분마다 읽어 두는 개인 PC 한 대가 굽습니다 — 첫 관측 2026-08-31 · 누적 1,590회차 · 42일. 판정(굳음·모순·코드)은 원본 기록의 시각으로 세므로 관측이 드문 시간에도 어긋나지 않습니다. 출처: 한국환경공단_전기자동차 충전소 정보 (공공데이터포털) · KOGL 제1유형 (출처표시) · 구운 시각 2026-10-30 23:02 · 화면 양식 「전망대」 screen_style/report.py · 약도 도로선 © OpenStreetMap contributors (ODbL) · 도로 자료 2026-09-25

화면 2. 우리 아파트 충전기 정보가 없을 때

우리 아파트 칸에 「랜드마크로 20」(충전기 등록 없음)을 넣은 화면입니다. 우리 아파트 대신 도로 거리로 가장 가까운 개방 충전소의 빈 자리와 약도를 보여 줍니다. 내 근처 찾기에는 「인천타워대로」를 넣었습니다.

인천 연수구 · 전기차 충전기 6,591대 · 5분마다 관측

전기차 충전, 지금 바로 서비스

지금 «비어 있음»으로 표시된 충전기는 **3,495대**이고, 그중 **누구나 들어갈 수 있는 곳**의 빈 자리는 **345대**입니다. 표시를 믿기 어려운 충전기는 **928대**(그중 7일 넘게 **14대**)입니다.

마지막 관측

2026-10-30 23:02

비어 있음

3,495 대

공공데이터의 «비어 있음» 표시를 그대로 센 수입니다. 그중 누구나 들어갈 수 있는 곳은 **345대**(연수구 충전기 6,591대 중 공공 개방 505대).

충전 중

2,136 대

«충전중» 표시가 24시간 안쪽인 것만 셉니다.

표시를 믿기 어려움

928 대

굳음 · 모순 · 통신이상 · 미확인 — 단정하지 않고 관측된 사실만 셉니다.



그중 7일 넘게

14 대

현장 확인이 필요한 충전기입니다.

우리 아파트에 지금 빈 자리가 있나

없으면 우리 아파트를 빼고 가장 가까운 빈 자리를 대신 보여 줍니다 · 충전기 등록이 없는 아파트도 찾힙니다(연수구 단지 195곳)


랜드마크로 20

우리 아파트 · 호반써밋송도

랜드마크로 20 · 공공데이터에 등록된 충전기 없음 · 관측 2026-10-30 23:02

이 아파트에 등록된 충전기 정보가 연수구 자료에 없습니다

등록이 없다는 것이지 충전기가 없다는 뜻은 아닙니다(«못 봤다»). **누구나 들어갈 수 있는 곳 중 가장 가까운 빈 자리** — 아파트 주소 기준 도로 거리 순 · 가까운 순 5곳



약도 · 번호 = 아래 목록 · 굵은 선 = 도로 최단 경로(일방통행 반영 · 시간은 모름) · 도로선 © OpenStreetMap contributors (ODbL)

① 도로 2.4 km **국제여객터미널_인천**

직선 1.9 km — 인천광역시 연수구 국제항만대로326번길 57 · 7~100 kW

비어 있음 20 · 충전 중 1

② 도로 3.0 km **인천시 연수구 아트포레푸르지오**

직선 2.6 km — 인천광역시 연수구 인천타워대로 257 · 7 kW

비어 있음 5

③ 도로 3.2 km **BMW차징스테이션 홀리데이인호텔송도**

직선 2.7 km — 인천광역시 연수구 인천타워대로 251 · 7 kW

비어 있음 3

④ 도로 3.3 km **인천연수국립세계문자박물관**

직선 2.6 km — 인천광역시 연수구 센트럴로 217 · 7~50 kW

비어 있음 3

⑤ 도로 3.4 km **G-Tower(경제자유구역청)**

직선 2.4 km 인천광역시 연수구 아트센터대로 175 · 50~100 kW

비어 있음 3 표시 믿기 어려움 1

내 근처에서 지금 쓸 수 있는 충전기

동·아파트·도로명으로 찾거나, 내 위치로 가까운 순 · 같은 주소는 한 줄로

인천타워대로 | 1 km 안 | ☑ 누구나 들어갈 수 있는 곳만 | ☑ 믿기 어려운 표시는 숨김

장소	거리	출력	표시
라이크홈 메디컬센터 등록 2대 · 최근 30일 안 실제 충전이 관측된 충전기 2대 · 동시 충전 최대 2대	–	7 kW	비어 있음 2
인천 송도 더샵센트럴파크3차 판매시설 등록 2대 · 최근 30일 안 실제 충전이 관측된 충전기 2대 · 동시 충전 최대 15대	–	7~50 kW	비어 있음 2
인천시 인천도시역사관 등록 2대 · 최근 30일 안 실제 충전이 관측된 충전기 2대 · 동시 충전 최대 2대	–	7 kW	비어 있음 2
인천시 연수구 아트포레푸르지오 등록 5대 · 최근 30일 안 실제 충전이 관측된 충전기 3대 · 동시 충전 최대 6대	–	7 kW	비어 있음 5
인천시 연수구 송도건강생활지원센터 등록 2대 · 최근 30일 안 실제 충전이 관측된 충전기 2대 · 동시 충전 최대 2대	–	7 kW	비어 있음 2
BMW차징스테이션 홀리데이인호텔송도 등록 3대 · 최근 30일 안 실제 충전이 관측된 충전기 3대 · 동시 충전 최대 4대	–	7 kW	비어 있음 3

표시를 믿기 어려운 충전기 928대 · 충전소 274곳

단정하지 않고 «관측된 사실»만 · 충전소 한 줄 · 단단한 증거·오래된 순

전체 928 | 기록 모순 95 | «충전중» 굳음 136 | 통신이상(원본) 422 | 상태 미확인(원본) 275

이 목록에서 찾기 — 예: 더샵 · 홈플러스

충전소 274곳 · 충전기 928대 — 앞 5곳

화면 3. 우리 아파트의 지금 빈 자리

우리 아파트 칸에 「아트센터대로97번길 75」를 넣은 화면입니다. 아파트 충전기의 지금 빈 자리 수를 크게 보여 줍니다. 내 근처 찾기에는 「송도국제대로」를 넣어 누구나 들어갈 수 있는 충전소를 찾았습니다.

인천 연수구 · 전기차 충전기 6,591대 · 5분마다 관측

전기차 충전, 지금 바로 서비스

지금 «비어 있음»으로 표시된 충전기는 **3,495대**이고, 그중 **누구나 들어갈 수 있는 곳**의 빈 자리는 **345대**입니다. 표시를 믿기 어려운 충전기는 **928대**(그중 7일 넘게 **14대**)입니다.

마지막 관측

2026-10-30 23:02

비어 있음

3,495 대

공공데이터의 «비어 있음» 표시를 그대로 센 수입니다. 그중 누구나 들어갈 수 있는 곳은 **345대**(연수구 충전기 6,591대 중 공공 개방 505대).

충전 중

2,136 대

«충전중» 표시가 24시간 안쪽인 것만 셉니다.

표시를 믿기 어려움

928 대

굳음 · 모순 · 통신이상 · 미확인 — 단정하지 않고 관측된 사실만 셉니다.



그중 7일 넘게

14 대

현장 확인이 필요한 충전기입니다.

우리 아파트에 지금 빈 자리가 있나

없으면 우리 아파트를 빼고 가장 가까운 빈 자리를 대신 보여 줍니다 · 충전기 등록이 없는 아파트도 찾힙니다(연수구 단지 195곳)

아트센터대로97번길 75

우리 아파트 · 송도더샵하버뷰(D13)

인천광역시 연수구 송도동 아트센터대로97번길 75 · 충전소 등록 이름 «송도더샵하버뷰13단지» · 등록 23대 · 관측 2026-10-30 23:02

지금 빈 자리 5개

비어 있음 5 | 충전 중 16 | 표시 믿기 어려움 2

▶ 그래도 가까운 다른 빈 자리(누구나 들어갈 수 있는 곳) 5곳 보기

내 근처에서 지금 쓸 수 있는 충전기

동·아파트·도로명으로 찾거나, 내 위치로 가까운 순 · 같은 주소는 한 줄로

송도국제대로 | 1 km 안 | ☑ 누구나 들어갈 수 있는 곳만 | ☑ 믿기 어려운 표시는 숨김

장소	거리	출력	표시
현대프리미엄아울렛 송도점 등록 36대 · 최근 30일 안 실제 충전이 관측된 충전기 35대 · 동시 충전 최대 16대 ▶ 같은 주소에 등록 2곳 — 이름별로 보기	—	7~100 kW	비어 있음 34 · 기타 2
홈플러스 인천송도점 등록 16대 · 최근 30일 안 실제 충전이 관측된 충전기 12대 · 동시 충전 최대 2대	—	30~100 kW	비어 있음 15 · 기타 1
송도오네스타지점 등록 5대 · 최근 30일 안 실제 충전이 관측된 충전기 4대 · 동시 충전 최대 3대	—	7 kW	비어 있음 4 · 충전 중 1

표시를 믿기 어려운 충전기 928대 · 충전소 274곳

단정하지 않고 «관측된 사실»만 · 충전소 한 줄 · 단단한 증거·오래된 순

전체 928 | 기록 모순 95 | «충전중» 굳음 136 | 통신이상(원본) 422 | 상태 미확인(원본) 275

이 목록에서 찾기 — 예: 더샵 · 홈플러스

충전소 274곳 · 충전기 928대 — 앞 5곳

충전소	무엇이 이상한가
송도 트리플스트리트(A/B/C/D동) 35대 중 6대	기록 모순 2 · «충전중» 굳음 1 · 통신이상(원본) 3 ▶ 충전기 6대 펼치기

화면 4. 다른 아파트에서 같은 방법으로 확인

우리 아파트 칸에 「컨벤시아대로 50」을 넣은 화면입니다. 내 근처 찾기에는 「컨벤시아대로」를 넣었습니다. 충전소마다 출력(kW)과 지금 비어 있는 대수를 함께 보여 줍니다.

인천 연수구 · 전기차 충전기 6,591대 · 5분마다 관측

전기차 충전, 지금 바로 서비스

지금 «비어 있음»으로 표시된 충전기는 **3,495대**이고, 그중 **누구나 들어갈 수 있는 곳**의 빈 자리는 **345대**입니다. 표시를 믿기 어려운 충전기는 **928대**(그중 7일 넘게 **14대**)입니다.

마지막 관측

2026-10-30 23:02

비어 있음

3,495 대

공공데이터의 «비어 있음» 표시를 그대로 센 수입니다. 그중 누구나 들어갈 수 있는 곳은 **345대**(연수구 충전기 6,591대 중 공공 개방 505대).

충전 중

2,136 대

«충전중» 표시가 24시간 안쪽인 것만 셉니다.

표시를 믿기 어려움

928 대

굳음 · 모순 · 통신이상 · 미확인 — 단정하지 않고 관측된 사실만 셉니다.



그중 7일 넘게

14 대

현장 확인이 필요한 충전기입니다.

우리 아파트에 지금 빈 자리가 있나

없으면 우리 아파트를 빼고 가장 가까운 빈 자리를 대신 보여 줍니다 · 충전기 등록이 없는 아파트도 찾힙니다(연수구 단지 195곳)

컨벤시아대로 50

우리 아파트 · 송도푸르지오월드마크1단지

인천광역시 연수구 컨벤시아대로 50 · 등록 7대 · 관측 2026-10-30 23:02

지금 빈 자리 5개

비어 있음 5 충전 중 2

▶ 그래도 가까운 다른 빈 자리(누구나 들어갈 수 있는 곳) 5곳 보기

내 근처에서 지금 쓸 수 있는 충전기

동·아파트·도로명으로 찾거나, 내 위치로 가까운 순 · 같은 주소는 한 줄로

컨벤시아대로 | 1 km 안 | ☑ 누구나 들어갈 수 있는 곳만 | ☑ 믿기 어려운 표시는 숨김

장소	거리	출력	표시
인천스타트업파크 등록 8대 · 최근 30일 안 실제 충전이 관측된 충전기 6대 · 동시 충전 최대 3대 ▶ 같은 주소에 등록 2곳 — 이름별로 보기	—	11~200 kW	비어 있음 6 · 표시 믿기 어려움 2
코스트코 송도국제도시점 등록 17대 · 최근 30일 안 실제 충전이 관측된 충전기 17대 · 동시 충전 최대 8대	—	7~100 kW	비어 있음 16 · 충전 중 1
_송도 센트럴파크 등록 4대 · 최근 30일 안 실제 충전이 관측된 충전기 4대 · 동시 충전 최대 3대	—	7 kW	비어 있음 2 · 충전 중 1 · 표시 믿기 어려움 1
인천시 연수구 송도4동행정복지센터 등록 1대 · 최근 30일 안 실제 충전이 관측된 충전기 1대 · 동시 충전 최대 1대	—	7 kW	비어 있음 1
인천광역시경제자유구역청(새아침공원) 등록 2대 · 최근 30일 안 실제 충전이 관측된 충전기 2대 · 동시 충전 최대 2대	—	100 kW	비어 있음 2

표시를 믿기 어려운 충전기 928대 · 충전소 274곳

단정하지 않고 «관측된 사실»만 · 충전소 한 줄 · 단단한 증거·오래된 순

전체 928 | 기록 모순 95 | «충전중» 굳음 136 | 통신이상(원본) 422 | 상태 미확인(원본) 275